

ハンドピース潤滑・洗浄スプレー(各メーカー対応)

P spray

ピースプレー

各メーカーのタービン・エンジン・コントラに対応



極めた潤滑性

驚きの洗浄力

純国産・高品質

浸透・汎用性

〈480ml〉

標準
価格 **5,500**円 (税抜)



自動注油機専用オイル

優れた浸透力でエアタービン、
各ハンドピースの動きを滑らかにし、
潤滑性を発揮します。

各メーカー
対応!

〈1,000ml〉

標準
価格 **8,500**円 (税抜)

※液充タイプの自動注油機が対象になります。



ピヤス株式会社

〒132-0035 東京都江戸川区平井6-73-9

TEL.03-3619-1441 FAX.03-3619-1443

新発売

タービンジェット

Turbine Jet

チャック内に溜まったゆるみの原因を除去

チャックのメンテナンスをご存じですか？

近來、大手メーカーの自動注油器にはチャック清掃機能を追加したモデルが増えてきました。チャック由来の「抜け」、「ゆるみ」等のトラブルを未然に防ぐよう着目されてきています。



…いつもの注油
・ハウジング内の清掃
・ベアリングへの注油

Q

チャックはなぜゆるむ？

「突然ダイヤモンドバーが抜けてきた」
「修理して期間が短いのにバーがゆるむ」

A

チャック内の清掃不足です！

(カートリッジの寿命の場合を除く。)

従来(いつもの)注油メンテナンスは、ハウジング内の汚れを落とす洗浄・高速回転ベアリングへの注油を行っています。バーを保持するチャックには油は行き届きにくく、ほぼメンテナンス出来ていません。

対策

自動注油器でも取り切れない汚れや摩耗粉を

Turbine Jetで完全除去

日々、タービンの注油はしっかりされていても、ヘッドのチャック部分にはオイルは全く回りません。チャック内部にも注油がなされてないと、バーを保持するチャックに汚れが溜まり保持力低下どころか寿命も短くなります。

タービンジェットはオイルスプレー缶を使用しタービン・5倍速のチャックを簡単にメンテナンスすることが可能です。自動注油器でも届かないチャック内部のホールドポイントに直接オイルを噴射し、日々の汚れ・切削片・摩耗粉を容易に除去することができます。


タービンジェット
差し込み口



…いつもの注油
…タービンジェットで注油
・チャック内部の高掃
・金属部の摩耗予防

先端部4孔

スプレーオイルが正確な位置で四方八方に噴射されるよう設計。材質はサビにくく、折れにくいステンレス製(日本製)を採用。



タービンヘッド内部

通常価格 ・タービンジェット 10,000 円
・メンテナンス専用オイル
Pスプレー 480ml 5,500 円

15,500 円 相当を

(表示価格は全て税抜です。)

タービンジェットをご購入頂いた全医院様が対象

メンテナンス専用オイル
+ 「Pスプレー」 キャンペーン実施中
チャックメンテナンス用のオイルスプレーとしてお使いください!

今なら タービンジェット + 「Pスプレー」

10,000 円



その修理、少し待ってください!

突然バーの着脱がゆるくなった

ホールドポイントに入った汚れ(片・粉)が原因です。一度タービンジェットでチャックのメンテナンスを行ってみてください。寿命が原因でなければ保持力は回復することもあります。

